

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
комплекса зданий, помещений

**правообладатель - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салават Республики
Башкортостан (МБДОУ № 57 г. Салавата)**

юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 46А

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 51 от 25.03.2019 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с «10» апреля 2019 г. по «23» апреля 2019 г. проведена плановая проверка

заместителем главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко Сергеем Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объектов защиты - зданий и помещений МБДОУ № 57 г. Салавата, расположенных по адресу:
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 46А; Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. К. Маркса, 22А.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ № 57 г. Салавата Набиевой Лицией Фаритовной, завхозом МБДОУ № 57 г. Салавата Фоминой Любовью Евгеньевой, завхозом МБДОУ № 57 г. Салавата Казаковой Светланой Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
	Комплекс зданий и помещений корпуса №1 детского сада, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 46А Здания детского сада и наружного хоз.блока 1957 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №57 г. Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился. Реконструкции, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.04.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-874 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам			
1.	Не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации: - входные тамбуры в здание детского сада; - помещение кладовой спортивного инвентаря	ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	10.04.2020	

		пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	
2.	В помещениях над дверями эвакуационных выходов, обозначенных на планах эвакуации людей при пожаре, не обеспечено в полном объеме наличие световых оповещателей «Выход»	п.п. 3.1, 3.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	10.04. 2020
3.	На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: - горячего цеха пищеблока; - овощного цеха пищеблока; - склада сухих продуктов пищеблока; - помещения прачечной; - помещения сушилки; - складском помещении «костюмерной»; - кладовой спортивного инвентаря	Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	10.08. 2019
4.	Заполнение дверных проемов и оконных проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено не противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, в частности: - двери в овощном цехе со стороны коридора; - двери входа в подвал в лестничной клетке «Восток»; - двери и окна в складском помещении «костюмерной»; - двери и окна в помещении кладовой спортивного инвентаря	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	10.04. 2020
<p>Комплекс зданий и помещений корпуса №2 детского сада, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, улица К.Маркса, 22А</p> <p>Здание детского сада и наружных вспомогательных зданий 1962 года постройки.</p> <p>Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №57 г. Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился.</p> <p>Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.04.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-875 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.</p>			
5.	На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: - горячего цеха пищеблока; - овощного цеха пищеблока	Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	10.08. 2019
6.	Заполнение дверных проемов и оконных проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено не противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, в частности: - двери и окна выдачи пищи между пищеблоком и коридором; - двери в помещении «костюмерной»	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	10.04. 2020
7.	Высота горизонтального участка пути в	п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные	10.04.

	лестничной клетке «Запад» менее требуемой высоты в 2 м, фактически составляет 1,87 м	нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	2020
8.	Высота горизонтального участка пути в лестничной клетке «Восток» менее требуемой высоты в 2 м, фактически составляет 1,88 м	п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	10.04.2020
9.	Уклон всех имеющихся наружных пожарных лестниц из помещений групп составляет более 60°	п.61 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	10.04.2021
10.	Наружные пожарные лестницы установлены напротив окон помещений 1-го этажа, в частности: - из группы №4; - из группы №2	п.61 прим.1 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	10.04.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора города Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору
Куценко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 04 2019 г.





(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«23» апреля 2019 г.

Заведующий МБДОУ № 57 г. Салавата
Набиева Л.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ
№ 57 Г. САЛАВАТА:
Л. Ф. НАБИЕВА
